

## ปรับถนน-แก้ท่วมหน้าวัดศรีเอี่ยม

กทม. - เมื่อวันที่ 20 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักการระบายน้ำ (สนน.) และสำนักงาน เขตบางนา ลงพื้นที่ถนนศรีนครินทร์บริเวณ หน้าวัดศรีเอี่ยม ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายหลังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่เขตบางนา ซึ่งมีปริมาณฝนสะสมมากถึงประมาณเกือบ 130 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ประกอบกับถนนศรีนครินทร์ ช่วงบริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยม พื้นที่ค่อนข้างต่ำและเป็นแอ่งกระทะ จึงกลายเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากบริเวณรอบๆ รวมถึงรองรับน้ำจากถนนบางนา-ตราด ทำให้ระดับน้ำในจุดนี้ลดลงช้ากว่าจุดอื่นๆ เพราะมวลน้ำจากที่อื่นจะไหลลงมาท่วมขังแทนที่อยู่ตลอด

“แม้ถนนศรีนครินทร์ช่วงหน้าวัดศรีเอี่ยม จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่อำนาจการบริหารจัดการอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง (ทล.) เบื้องต้นได้ประสานกับรทว.คมนาคม ขอให้พิจารณายกระดับผิวจราจรถนนศรีนครินทร์ ช่วงนี้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ไม่เป็นแอ่งกระทะ” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว