

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุบัติเหตุที่ช่องทาง และตู้เก็บเงินด้านๆ ทับช้าง 2 (ST2)
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 428,487.92 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 เม.ย. 2569
เป็นเงิน 428,487.92 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย
 - 5.1.1 บจก.วีบีลท์ สตอรี่
 - 5.1.2 บจก.ธารงชัยพัฒนา
 - 5.1.3 บจก. สรลการโยธา 2022
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายฤกษ์ เพ็ญสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

29 เม.ย. 2569

แบบสรุปประมาณการงานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุบัติเหตุที่ช่องทางและตู้เก็บเงินด้านฯ ทับช้าง 2 (ST2)

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุบัติเหตุที่ช่องทางและตู้เก็บเงิน ด้านฯ ทับช้าง 2 (ST2)

สถานที่ ด้านฯ ทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุบัติเหตุที่ช่องทางและตู้เก็บเงินด้านฯ ทับช้าง 2 (ST2)	428,487.92	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		428,487.92	

(เงินสี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


29 เม.ย. 2569

แบบสรุปค่างานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุปกรณ์ที่ช่องทางและตู้เก็บเงินด้านา ทับข้าง 2 (ST2) ชื่อโครงการ งานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุปกรณ์ที่ช่องทางและตู้เก็บเงิน ด้านา ทับข้าง 2 (ST2) สถานที่ ด้านา ทับข้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุปกรณ์ที่ช่องทาง และตู้เก็บเงินด้านา ทับข้าง 2 (ST2)	1.00	งาน	400,456.00	400,456.00	1.0700	428,487.92	428,487.92
					400,456.00			428,487.92


(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายชนดล เพ็ญแสวง)
กรรมการ


(นายฉวีรินทร์ รักชาเมือง)
กรรมการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจากงานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุปกรณ์ที่ช่องทางและตู้เก็บเงินด้านฯ ทั้งข้าง 2 (ST2)
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุปกรณ์ที่ช่องทางและตู้เก็บเงิน ด้านฯ ทั้งข้าง 2 (ST2)


สถานที่ ด้านฯ ทั้งข้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซม พร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุปกรณ์ที่ช่องทางและตู้เก็บเงินด้านฯ ทั้งข้าง 2 (ST2)								
1.1	ช่องที่ 5-9	5.000	งาน	39,660.00	198,300.00	-	-	198,300.00	เสนอราคา
1.2	งานทาสีน้ำอะคริลิกกำแพงคอนกรีตและแบบริเออร์ช่วง ST1-ST2								
1.2.1	คอนกรีตและแบบริเออร์ Type I	166.500	ม.	148.00	24,642.00			24,642.00	เสนอราคา
1.2.1	คอนกรีตและแบบริเออร์ Type II	466.000	ม.	279.00	130,014.00			130,014.00	เสนอราคา
1.3	งานปรับปรุงป้ายบอกช่อง (Canopy) ทั้งข้าง 2 (ST2)	5.000	ชุด	9,500.00	47,500.00			47,500.00	เสนอราคา
	รวม							400,456.00	

หมายเหตุ ** ปิดซองราคาทำงานได้บางช่วงเวลา


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ