



เอกสาร "ก"
รายละเอียดราคาประมาณ


| การประเมินราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย | | | | | | | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | | | |
|---|--|-----------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--|
| ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทองบัวโคก - บ้านลี่ | | | | | | | ที่ กม.78+325 ทางหลัก - ซ้ายทาง | | | |
| ปริมาณงาน | 1.00 | แท่ง | ราคากลาง | 45,500.00 | บาท | ราคาน้ำมันดีเซล | 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร | | | |
| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุน | | FACTOR | ค่างานต่อหน่วย (บาท) | ค่างานที่กำหนดให้ | | |
| | | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย | ค่างานต้นทุนเป็นเงิน | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS (CUT - OFF) | 1.000 | ต้น | 34,999.80 | 34,999.80 | 1.3000 | 45,499.74 | 45,500.00 | 45,500.00 | |
| | | | | | รวมค่างานต้นทุน | 34,999.80 | รวมทั้งสิ้น | | 45,500.00 | |

Factor F ค่างานต้นทุน 0.0350 ลบ. F = 1.300


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)
ร.ช.ช. ชัยภูมิ(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉัตรชัย จากกลาง)
คณ.ช.ช.ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาประเมินทรัพย์สิน

ลงชื่อ  ร.ช.ช.ชัยภูมิ
(นายมนูญ อักษรจันทร์)