

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่จะส่งประเมิน (เรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ)

๑) ชื่อผลงาน

๑.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : การปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี ระหว่าง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๙๔

๑.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : การปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน งานก่อสร้างสะพาน/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโตน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐

๒) ระยะเวลาที่ดำเนินการ

๒.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖

๒.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : มีนาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓) สัดส่วนในการดำเนินการเกี่ยวกับผลงาน

- ผลงานลำดับที่ ๑ : ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐

รายละเอียดผลงาน

- สำรวจและเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง สถิติอุบัติเหตุ การร้องเรียน ข้อมูลจากระบบ GIS บริเวณทางหลวง หมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี

- วิเคราะห์ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ และกำหนดจุดที่จะปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย บนทางหลวง ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความมั่นใจและความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจากการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาพบว่าในช่วง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๙๔ มีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพทางโค้ง ทางแยก และการมองเห็นของผู้ขับขี่ ไม่เพียงพอ เห็นควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน

- จัดทำแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี ระหว่าง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๙๔ เสนอแก่ผู้บังคับบัญชา

- เสนอแผนรายประมาณการไปยังสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐

- คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ และมาตรฐานของกรมทางหลวง และดำเนินการจัดทำเอกสารส่งมอบงาน และเอกสารสรุปโครงการ (Final Report)

กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน

รายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วม ในผลงาน	ลายมือชื่อ	สัดส่วนผลงาน ของผู้มีส่วนร่วม	ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์		ร้อยละ ๒๐	ให้คำปรึกษาและกำกับดูแลในฐานะ ผู้บังคับบัญชา

- ผลงานลำดับที่ ๒ : ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐

รายละเอียดผลงาน

- สำรวจข้อมูลพื้นที่และสภาพทางกายภาพของถนน ปริมาณจราจร (AADT) ความเร็วเฉลี่ยของรถ ลักษณะทางภูมิประเทศ สภาพทางเดินเท้า จุดข้าม และสิ่งอำนวยความสะดวกเดิม รวมทั้งรวบรวมข้อมูล อุบัติเหตุย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐ ซึ่งเป็นบริเวณหน้าโรงเรียน มีจำนวนนักเรียนใช้ทางข้ามเป็นจำนวนมาก ในช่วงเช้า (๗.๐๐ - ๘.๓๐ น.) และช่วงเย็นเลิกเรียน (๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)

- ใช้วิธีวิเคราะห์จุดเสี่ยง (Black Spot Analysis) หรือ ประเมินจุดอันตราย (Hazardous Location Assessment) พิจารณาปัจจัยเสี่ยง เช่น จำนวนผู้ข้ามถนนต่อวัน ปริมาณการจราจรหนาแน่น ความเร็วของรถที่ผ่าน จำนวนอุบัติเหตุหรือผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต เพื่อจัดระดับความเสี่ยง (Risk Level) ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

- จัดทำแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน งานก่อสร้างสะพาน/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐ เสนอแก่ผู้บังคับบัญชา

- เสนอแผนรายประมาณการไปยังสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐

- คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ และมาตรฐานของกรมทางหลวง และดำเนินการจัดทำเอกสารส่งมอบงาน และเอกสารสรุปโครงการ (Final Report)

กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน

รายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วม ในผลงาน	ลายมือชื่อ	สัดส่วนผลงาน ของผู้มีส่วนร่วม	ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์		ร้อยละ ๑๐	ให้คำปรึกษาและกำกับดูแลในฐานะ ผู้บังคับบัญชา
นายพิทักษ์ศักดิ์ บุญดิษฐ์		ร้อยละ ๑๐	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน ร่วมประสานงาน และตรวจสอบความถูกต้องของงาน

๔) ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (จำนวน ๑ เรื่อง)

เรื่อง การลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการหล่นในของผู้ขับขี่โดยการติดตั้งแถบเตือนบนไหล่ทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)  (ผู้ขอรับการประเมิน)

(นายสุรชัย ใจจูเหลืออม)

(วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)

(นายทวิศักดิ์ นาประจักษ์)

(วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘)

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป)

(นายปิยะพนธ์ เกิดมงคล)

(วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘)

แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวคิด

(กรณีเลื่อนประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ)

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองก่ ระหว่าง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๙๔

๑. สรุปสาระสำคัญ

ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองก่ เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงและภาคกลาง ผ่านทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริเวณเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย และยางพารา จากพื้นที่การผลิตไปยังโรงงานแปรรูปและนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่เพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุขในอำเภอหนองก่และอำเภอนางรอง นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวมีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น ทั้งรถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคล อีกทั้งยังผ่านพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทาง

ผู้ขอรับการประเมิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอำนวยความสะดวกของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้เสนอแผนงานโครงการในการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้สำรวจสภาพพื้นที่ ตรวจสอบแนวไหล่ทาง ลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชัน และสิ่งกีดขวางหรือวัตถุอันตรายที่อยู่บริเวณข้างทาง วัดระยะจากขอบไหล่ทางออกไปยังวัตถุอันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม้ เสาป้ายจราจร หรือเสาไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง ประเมินระดับความเสี่ยงในกรณีวัตถุอันตรายอยู่ภายในเขตระยะปลอดภัย (Clear Zone) และพิจารณาออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายข้างทางหลวง และกำหนดจุดที่จะปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงนั้น ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยผู้ขอรับการประเมินเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองก่ ระหว่าง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๙๔ ซึ่งในโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความมั่นใจและความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางหลวง รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

๒. สรุปขั้นตอนการดำเนินการ

๒.๑) สำรวจ และเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง สถิติอุบัติเหตุ การร้องเรียน ข้อมูลจากระบบ GIS และลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม บริเวณพื้นที่ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองก่ โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่นั้น ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วยวันที่ เวลา และตำแหน่งที่เกิดเหตุ (พิกัด กม.) ประเภทของอุบัติเหตุ (เช่น รถชนคนข้าม รถชนท้าย รถหลุดโค้ง) จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สภาพทางและสภาพแวดล้อม ในขณะเกิดเหตุ

๒.๒) วิเคราะห์ความถี่ของอุบัติเหตุ (Frequency Analysis) โดยการพิจารณาจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อระบุว่าพื้นที่หรือจุดใดเป็น “จุดเสี่ยง” (Black Spot) และวิเคราะห์ความรุนแรง

ของอุบัติเหตุ เพื่อวัดผลกระทบของอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ แปลงเป็น ค่าความรุนแรง (Severity Index)

๒.๓) นำผลการวิเคราะห์ความถี่ และความรุนแรงมาประกอบกันเพื่อจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละจุด คัดเลือกจุดเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไขก่อน วางแผนโครงการปรับปรุงความปลอดภัย

๒.๔) ทบทวนตรวจสอบประวัติการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาทางหลวงของพื้นที่บริเวณ ทางหลวง หมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่

๒.๕) ประสานงาน พิจารณาออกแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก แนวทางการแก้ไขปัญหา ความปลอดภัยร่วมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตราย ข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๔๙ ผลผลิต ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๕.๑) สำรวจสภาพพื้นที่ ตรวจสอบแนวไหล่ทาง ลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชัน และ สิ่งกีดขวางหรือวัตถุอันตรายที่อยู่บริเวณข้างทาง

๒.๕.๒) วัดระยะจากขอบไหล่ทางออกไปยังวัตถุอันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม้ เสาป้ายจราจร หรือ เสาไฟฟ้า

๒.๕.๓) เปรียบเทียบผลการวัดกับค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง

๒.๕.๔) ประเมินระดับความเสี่ยงในกรณีที่วัตถุอันตรายอยู่ภายในเขตระยะปลอดภัย (Clear Zone) และพิจารณาออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายข้างทาง เช่น ราวกันอันตราย (Guardrail)

๒.๖) จัดทำแผนงานรายละเอียดการเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและเสนอต่อสำนักอำนวยความปลอดภัย เพื่อให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๒.๗) คำนวณราคากลาง

๒.๘) ควบคุมงานก่อสร้าง ตามสัญญาที่ บร.๑๒๑/๒๕๖๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย บนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๔๙ ผลผลิต ๑ แห่ง

๒.๘.๑) ตรวจสอบภาคสนามจริง

๒.๘.๒) วางแผนการดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๓) ควบคุมความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง

๒.๘.๔) บันทึก และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๒.๘.๕) ตรวจสอบปริมาณงานแล้วเสร็จ และจ่ายค่างานให้เป็นไปตามสัญญา และส่งมอบงาน

๒.๘.๖) จัดทำรายงานสรุปโครงการ (Final Report)

๒.๘.๗) คิดคำนวณตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)

๒.๘.๘) ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวงหลังการดำเนินการ

๓. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ

ในการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางหลวง มีความยุ่งยากและซับซ้อน ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านข้อมูลและการประสานงาน เนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุที่ใช้ในการวิเคราะห์ ต้องรวบรวมจากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาล และข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมทางหลวง ซึ่งมักมีรูปแบบการบันทึกและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้เวลา

ในการตรวจสอบ คัดกรอง และปรับปรุงแบบข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ข้อมูลบางส่วนอาจขาดรายละเอียดที่สำคัญ เช่น พิกัดจุดเกิดเหตุที่ไม่ชัดเจน หรือประเภทของอุบัติเหตุที่ไม่ระบุแน่ชัด ส่งผลให้ต้องใช้การประมาณหรือการตรวจสอบเพิ่มเติมจากพื้นที่จริง

ในส่วนของการสำรวจภาคสนาม พบว่ามีความยุ่งยากในการดำเนินงานเนื่องจากพื้นที่ทางหลวงส่วนใหญ่มีระยะทางยาว และสภาพพื้นที่แตกต่างกัน ต้องใช้เวลาและบุคลากรจำนวนมากในการเก็บข้อมูล ทั้งยังต้องดำเนินการภายใต้สภาพการจราจรจริงซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้สำรวจ อีกทั้งต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะ เช่น เครื่องวัดพิกัด GPS กล้องถ่ายภาพ และแบบฟอร์มสำรวจมาตรฐาน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีความถูกต้องและครบถ้วน

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องคำนึงถึงความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละจุด ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมจราจรและเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และต้องอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อระบุจุดเสี่ยง (Black Spot) ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันผลการสำรวจและจัดลำดับความสำคัญของจุดเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไขก่อน ก็เป็นอีกขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาและการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากต้องคำนึงถึงทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณ ความเร่งด่วนของปัญหา และผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง

ดังนั้น การดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางหลวงจึงเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนทั้งด้านข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ การประสานงาน และการตัดสินใจ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถระบุและจัดลำดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การกำหนดแนวทางปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

๔.๑ เชิงปริมาณ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี ระหว่าง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๔๙ ผลผลิต ๑ แห่ง แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนการดำเนินงาน

๔.๒ เชิงคุณภาพ

ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี ระหว่าง กม.๙๑+๙๐๕ - กม.๙๓+๒๔๙ ได้รับการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความมั่นใจและความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางหลวง รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๕.๑) ช่วยลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและการเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรมทางหลวง ให้เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง

๕.๒) ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางทุกกลุ่ม ทั้งผู้ขับขี่ รถบรรทุก รถโดยสาร รวมถึงคนเดินเท้า ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่นมากขึ้น ส่งผลให้เวลาการเดินทางลดลง

ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้ทางหลวงของรัฐอย่างปลอดภัย

๕.๓) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ทาง นำไปสู่การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน

ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน งานก่อสร้างสะพาน/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐

๑. สรุปสาระสำคัญ

ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว มีความสำคัญต่อการคมนาคมของจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชุมชนและแหล่งเศรษฐกิจสำคัญภายในจังหวัด รวมทั้งเชื่อมต่อกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (โชคชัย - เดชอุดม) ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางดังกล่าวมีการสัญจรของยานพาหนะทุกประเภท ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร รถบรรทุกสินค้า และรถจักรยานยนต์ เพื่อการเดินทางประจำวันและการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมระหว่างพื้นที่ เส้นทางดังกล่าว มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงชุมชนและทางแยกเข้าสู่หมู่บ้าน ซึ่งมีการสัญจรของ คนเดินเท้าและรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานจราจรที่เหมาะสม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคม ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ผู้ใช้ทาง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน เนื่องจากบริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐ เป็นบริเวณ หน้าโรงเรียนจึงมีจำนวนนักเรียนใช้ทางข้ามเป็นจำนวนมาก ในช่วงเช้า (๗.๐๐ - ๘.๓๐ น.) และช่วงเย็นเลิก เรียน (๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการข้ามถนน

ผู้ขอรับการประเมิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอำนวยความสะดวกของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้เสนอแผนงานด้านอำนวยความสะดวก เส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้สำรวจ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยง บริเวณต่าง ๆ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การร้องเรียน ข้อมูลทางกายภาพของถนน และนำมาวิเคราะห์ความถี่และความรุนแรง และกำหนดจุดที่จะปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงนั้น ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความมั่นใจและความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางหลวง รวมถึงยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยของโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เสนองานก่อสร้างสะพาน หลังคา และ ส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวก และความสะดวก ให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปบริเวณหน้าโรงเรียน

๒. สรุปขั้นตอนการดำเนินการ

๒.๑) สำรวจ และเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง สถิติอุบัติเหตุ การร้องเรียน ข้อมูลจากระบบ GIS และลงพื้นที่ สํารวจภาคสนาม บริเวณพื้นที่ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐ โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่นั้น ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วยวันที่ เวลา และตำแหน่งที่เกิดเหตุ (พิกัด กม.) ประเภทของอุบัติเหตุ (เช่น รถชนคนข้าม รถชนท้าย รถหลุดโค้ง) จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สภาพทางและสภาพแวดล้อม ในขณะเกิดเหตุ

๒.๒) วิเคราะห์ความถี่ของอุบัติเหตุ (Frequency Analysis) โดยการพิจารณาจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อระบุว่าพื้นที่หรือจุดใดเป็น “จุดเสี่ยง” (Black Spot) และวิเคราะห์ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ เพื่อวัดผลกระทบของอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ แปลงเป็น ค่าความรุนแรง (Severity Index)

๒.๓) นำผลการวิเคราะห์ความถี่ และความรุนแรงมาประกอบกันเพื่อจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละจุด คัดเลือกจุดเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไขก่อน วางแผนโครงการปรับปรุงความปลอดภัย

๒.๔) ทบทวนตรวจสอบประวัติการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาทางหลวงของพื้นที่บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสงทอง - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐

๒.๕) ประสานงาน พิจารณาออกแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก แนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยร่วมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ โดยเสนอโครงการการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน งานก่อสร้างสะพาน/ทางลอด หลังคา และส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสงทอง - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๔๐ มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๕.๑) ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางบริเวณหน้าโรงเรียนตามแบบแนะนำ

๒.๕.๒) ก่อสร้างทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน

๒.๕.๓) ก่อสร้างสะพานลอยและหลังคาสะพานลอย

๒.๕.๔) ปรับปรุงระบบระบายน้ำสองข้างทาง

๒.๖) จัดทำแผนงานรายละเอียดการเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน และเสนอต่อสำนักอำนวยความปลอดภัย เพื่อให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๒.๗) คำนวณราคากลาง

๒.๘) ควบคุมงานก่อสร้าง ตามสัญญาที่ บร.๒๓/๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน งานก่อสร้างสะพาน/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสงทอง - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง

๒.๘.๑) ตรวจสอบภาคสนามจริง

๒.๘.๒) วางแผนการดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๓) ควบคุมความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง

๒.๘.๔) บันทึก และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๒.๘.๕) ตรวจสอบปริมาณงานแล้วเสร็จ และจ่ายค่างานให้เป็นไปตามสัญญา และส่งมอบงาน

๒.๘.๖) จัดทำรายงานสรุปโครงการ (Final Report)

๒.๘.๗) คัดคำนวณตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)

๓. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ

การดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนโดยการก่อสร้างสะพานลอยเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ นั้น เป็นงานที่มีขั้นตอนและรายละเอียดค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากต้องคำนึงถึงทั้งด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย การจัดการจราจร และผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน มักมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และมีการสัญจรของนักเรียน ผู้ปกครอง และยานพาหนะหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน การดำเนินงานจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง นอกจากนี้ การก่อสร้างสะพานลอยแบบมีหลังคายังต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน เช่น โรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น การไฟฟ้า การประปา และบริษัทสื่อสาร เพื่อจัดการเรื่องการย้ายหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคเดิมที่อยู่ในแนวก่อสร้าง รวมถึงต้องผ่านกระบวนการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานกรมทางหลวง ทั้งในด้านโครงสร้าง พิกัดตำแหน่ง และความสูงจากผิวทาง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะถนนและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

ในด้านการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด โดยต้องคำนึงถึงสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของงาน เช่น ฝนตกหรือน้ำท่วมขัง รวมถึงข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ทำงานในช่วงเวลาเรียนหรือเวลาเร่งด่วน ซึ่งจำเป็นต้องวางแผนจัดการจราจรและความปลอดภัยเพิ่มเติม ต้องอาศัยการวางแผน ประสานงาน และบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทั้งในเชิงเทคนิค วิศวกรรม และสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนผู้ใช้ทาง

๔. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

๔.๑ เชิงปริมาณ

งานก่อสร้างสะพาน/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๓+๙๕๐ - กม.๔๔+๐๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ครบถ้วนตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด สามารถเปิดใช้งานได้จริงภายในระยะเวลาที่วางไว้

๔.๒ เชิงคุณภาพ

โครงสร้างสะพานลอยมีความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมของกรมทางหลวง มีความปลอดภัยในการใช้งานและสะดวกต่อการสัญจรของนักเรียนและประชาชนทั่วไป หลังคาช่วยป้องกันแดดและฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยตลอดทั้งปี นอกจากนี้ได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายเตือนบริเวณทางขึ้น - ลง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในช่วงกลางคืน ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

๕. ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๕.๑) สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหน้าโรงเรียนได้อย่างชัดเจน สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สัญจร ถือเป็นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน และเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวงในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ทางอย่างยั่งยืน

๕.๒) หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า

๕.๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรมทางหลวง ให้เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง

ชื่อข้อเสนอแนวคิด

เรื่อง การลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับใหลของผู้ขับขี่โดยการติดตั้งแถบเตือนบนไหล่ทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

๑. สรุปหลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุบนทางหลวงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด การแซงในที่ห้ามแซง การขับชီးในขณะง่วงหรือหลับใหล รวมทั้งการขับชီးในขณะที่ฝนตก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านสภาพทาง เช่น ทางโค้งแคบ พื้นผิวทางลื่น หรือการขาดป้ายจราจรและสัญญาณเตือนที่ชัดเจน ตลอดจนปัจจัยด้านยานพาหนะที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนทางหลวงมักเกิดขึ้นในเส้นทางตรง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือเมื่อผู้ขับขี่เดินทางระยะทางไกล ซึ่งทำให้เกิดความเมื่อยล้าและขาดสมาธิในการขับชီး การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางหลวงจึงควรดำเนินการอย่างบูรณาการในหลายด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม เช่น การปรับปรุงเขตปลอดภัยข้างทางและการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และด้านการส่งเสริมจิตสำนึกความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้การเดินทางบนทางหลวงเป็นไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

การติดตั้งแถบเตือนบนไหล่ทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เป็นหนึ่งในมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการขับชီးรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ขับชီးมีอาการอ่อนล้าหรือหลับใหล เมื่อขบวนรถวิ่งผ่านแถบสั่นสะเทือนที่ติดตั้งบนไหล่ทาง จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านไปยังตัวรถและเบาะนั่งของผู้ขับชီး พร้อมทั้งเกิดเสียงเตือนภายในห้องโดยสาร แรงสั่นสะเทือนและเสียงดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ขับชီးรู้สึกตัวและกลับมามีสมาธิในการควบคุมรถอีกครั้ง ก่อนที่รถจะหลุดออกนอกเส้นทางหรือชนสิ่งกีดขวางข้างทาง

๒. บทวิเคราะห์ / แนวความคิด / ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

๒.๑ บทวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์อุบัติเหตุบนทางหลวง พบว่าอุบัติเหตุจากกรณีรถตกข้างทางเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินบนทางหลวง โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีการใช้ความเร็วในการขับชီးสูง ซึ่งมักมีความรุนแรงของอุบัติเหตุในระดับมาก สาเหตุหลักของอุบัติเหตุดังกล่าวมักเกิดจากการที่ผู้ขับชီးสูญเสียการควบคุมรถ เช่น การขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด การหลับใหล หรือการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างกะทันหัน เมื่อรถหลุดออกจากผิวทางแล้ว พื้นที่ข้างทางที่มีความลาดชันหรือมีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ คุน้ำ หรือเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่เพิ่มความรุนแรงของการชนและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุรถตกข้างทาง จึงควรมุ่งเน้นไปที่การจัดการเชิงป้องกันและการเตือนผู้ขับชီးให้รับรู้ถึงความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ โดยสามารถดำเนินการผ่านมาตรการด้านวิศวกรรมจราจร เช่น การติดตั้งแถบเตือนสั่นสะเทือน (Rumble Strips) บนไหล่ทาง การทำเส้นชะลอความเร็ว หรือการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณทางโค้งและพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ หากมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างมาตรการด้านวิศวกรรม ด้านพฤติกรรมผู้ขับชီး และด้านการบังคับใช้กฎหมาย จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงของเหตุการณ์รถตกข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กรมทางหลวงได้มีการศึกษา และทดสอบประสิทธิภาพของแถบสั่นสะเทือนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนผู้ขับชီးรถยนต์เมื่ออยู่ใกล้สถานที่ที่การกำหนดค่าของทางหลวงไม่ปกติ ได้แก่ บริเวณต่าง ๆ บนทางหลวง เช่น ทางแยก ทางเข้าด้านเก็บค่าผ่านทาง ตำแหน่งของช่องจราจรที่แคบหรือขยาย ทางหลวงที่กำลังก่อสร้าง ฯลฯ ความผิดปกติบนทางหลวงเหล่านี้ต้องการให้ผู้ขับชီးชะลอความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะวิบัติวัตถุที่

ไม่คาดคิดบนทางหลวง Rumble strips ที่ติดตั้งไว้ตรงกลางทางหลวง มีการแบ่งแยกทิศทางการจราจร เพื่อเตือนผู้ขับขี่ที่อาจเผลอเรอ หรือหลับในไม่ให้ชนกับยานพาหนะที่วิ่งสวนมาในฝั่งตรงข้าม และ Rumble strips ที่ติดตั้งไว้บนไหล่ทางใช้เพื่อเตือนไม่ให้ผู้ขับขี่วิ่งออกจากช่องจราจรที่กำลังเดินทาง โดยปัจจุบันมีการติดตั้งแถบเตือนบนไหล่ทาง (แถบสันสะเทือน) แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. Rumble Strips แบบใช้สีเทอร์โมพลาสติกตีบนบนเส้นไหล่ทาง (Thermoplastic Profiled marking)
๒. Rumble Strips แบบใช้สีเทอร์โมพลาสติกตีตามขวาง (Transverse Raised Rumble Strips)
๓. Rumble strips แบบกัดลงในผิว (Milled-in Rumble Strips)

๒.๒ แนวความคิด

การติดตั้งแถบเตือนบนไหล่ทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เป็นมาตรการทางวิศวกรรมจราจรที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุจากกรณีรถหลุดออกนอกช่องจราจร โดยแถบสันสะเทือนดังกล่าวมีลักษณะเป็นแนวเส้นนูนบนผิวทางบริเวณขอบไหล่ทาง เมื่อยานยนต์วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าวจะเกิดแรงสั่นสะเทือนและเสียงเตือน ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้ได้ทันทีว่ารถกำลังเคลื่อนออกนอกช่องทาง จึงสามารถปรับทิศทางการขับขี่กลับเข้าสู่เส้นทางได้ทันที่ มาตรการนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความง่วง การขับขี่โดยขาดสมาธิ หรือการควบคุมรถไม่ตั้งใจ การติดตั้งแถบสันสะเทือนบนไหล่ทางจึงเหมาะสำหรับทางหลวงที่มีความเร็วในการออกแบบตั้งแต่ ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป และมีปริมาณจราจรในระดับสูง ทั้งนี้ ควรติดตั้งในช่วงทางตรงยาวหรือบริเวณที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถตกข้างทางบ่อยครั้ง

การนำ Rumble Strips แบบใช้สีเทอร์โมพลาสติกตีตามขวาง (Transverse Raised Rumble Strips) มาปรับใช้ในไหล่ทาง โดยกำหนดระยะห่าง และความยาวของเส้นแถบให้เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ การออกแบบแถบเตือนบนไหล่ทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ควรพิจารณาความหนา ความกว้าง และระยะห่างของร่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อไม่ให้รบกวนการขับขี่ปกติหรือก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง การติดตั้งแถบสันสะเทือนอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จึงเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มระดับความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๒.๓ ข้อเสนอ

ผู้ขอรับการประเมิน นำเสนอการใช้สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Road Marking Paint) ในการจัดทำแถบเตือนสันสะเทือน (Rumble Strips) บนเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีการนำมาติดตั้ง การดำเนินติดตั้งแถบเตือนนี้ถือเป็นแนวทางเชิงนวัตกรรมด้านวิศวกรรมจราจร ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความปลอดภัยบนทางหลวง นำมาปรับให้เหมาะกับพื้นที่ที่มีการสัญจรโดยยานพาหนะที่หลากหลาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยอาศัยหลักการผสมผสานระหว่างเครื่องหมายจราจรแนวระนาบ และระบบเตือนการสั่นสะเทือนเข้าด้วยกัน แทนการเซาะร่องบนพื้นทางแบบดั้งเดิม สีเทอร์โมพลาสติกดังกล่าวจะถูกทำให้เป็นเส้นนูน ที่มีความหนาประมาณ ๕ - ๑๐ มิลลิเมตร บนแนวตามขวางของไหล่ทาง เมื่อยานยนต์วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าว จะเกิดแรงสั่นสะเทือนและเสียงเตือน ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รับรู้และปรับพฤติกรรมได้ทันที่ ส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการหลุดช่องจราจรหรือการหลับในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีของการใช้สีเทอร์โมพลาสติก ได้แก่ ความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างผิวทางเดิม อีกทั้งสามารถผสม

ลูกแก้วสะท้อนแสง (Glass Beads) เพื่อเพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาวะฝนตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนทางหลวงและถนนสายหลักโดยเฉพาะในบริเวณทางตรงยาว ทางโค้ง หรือพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถตกข้างทางในระดับสูง

๒.๔ ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

แม้ว่าการติดตั้งแถบเตือนสั่นสะเทือน (Rumble Strips) จะเป็นมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุบัติเหตุจากการรลุดออกนอกช่องจราจร แต่การดำเนินการติดตั้งบนไหล่ทางยังมีข้อจำกัดและผลกระทบบางประการที่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนี้

๑) เสียงรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง การที่ยานพาหนะวิ่งผ่านบริเวณแถบสั่นสะเทือนจะก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะในเขตชุมชนหรือพื้นที่พักอาศัยใกล้แนวทางหลวง

๒) ผลกระทบต่อยานพาหนะสองล้อ พื้นผิวไหล่ทางที่มีร่องหรือเส้นนูนอาจทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยานเกิดการเสียการทรงตัว หากจำเป็นต้องขับผ่านบริเวณดังกล่าว

แนวทางแก้ไข

๑) การคัดเลือกพื้นที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่อยู่ใกล้พื้นที่พักอาศัย เขตชุมชน หรือบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านที่อยู่อาศัยหนาแน่น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวน

๒) การออกแบบพื้นที่ไหล่ทางเพิ่มเติม ควรจัดให้มีพื้นที่ไหล่ทางด้านนอกของแถบสั่นสะเทือนอย่างน้อย ๑.๐ - ๒.๐ เมตร เพื่อให้ยานพาหนะประเภทสองล้อสามารถขับขี่ผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกรบกวนจากร่องสั่นสะเทือน

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การติดตั้งแถบเตือนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก (Rumble Strips) บนไหล่ทางคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์เชิงบวกต่อความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ลดอุบัติเหตุรถตกข้างทาง

เมื่อรถเริ่มเคลื่อนออกนอกช่องทาง แถบเตือนนี้จะทำให้เกิดแรงสั่นและเสียงเตือน ช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้สถานการณ์และสามารถควบคุมรถกลับเข้าสู่ช่องทางได้ทันท่วงที ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุจากการหลับในหรือการขับขี่โดยไม่ตั้งใจ

๓.๒ เพิ่มระดับความปลอดภัยบนทางหลวง

แถบเตือนสั่นสะเทือนช่วยให้ผู้ขับขี่ตระหนักรู้ได้รวดเร็วขึ้นเมื่อรถเริ่มออกนอกแนวเส้นทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือภายใต้สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น หมอก ฝน หรือทัศนวิสัยจำกัด

๓.๓ ลดอุบัติเหตุจากการหลับในหรือความเหนื่อยล้า

แรงสั่นสะเทือนและเสียงเตือนจากแถบสั่นสะเทือนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ตื่นตัวและมีสมาธิในการขับขี่มากขึ้น ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการขาดความระมัดระวังหรืออาการง่วงนอน

๓.๔ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

การลดจำนวนอุบัติเหตุบนทางหลวงส่งผลโดยตรงต่อการลดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และค่าชดเชยจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทางหลวง

ผู้ขับขี่จะรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทาง โดยเฉพาะบนทางหลวงระยะไกล ทำให้การใช้เส้นทางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นในระบบคมนาคมทางถนนของภาครัฐ

๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔.๑ อัตราการเกิดอุบัติเหตุประเภท “รถตกข้างทาง” หรือ “รถหลุดช่องทาง” ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ภายในระยะเวลา ๑ ปีหลังการติดตั้ง เมื่อเทียบกับค่าฐานก่อนดำเนินการ

๔.๒ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุ “หลับใน” ลดลงจากสัดส่วนเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕

๔.๓ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

๔.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ทางหลวงต่อความปลอดภัยของเส้นทาง อยู่ในระดับ “มาก” ขึ้นไป จากแบบสอบถามหลังดำเนินการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) (ผู้ขอรับการประเมิน)

(นายสุรชัย ใจสูงเทียม)

(วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)

(นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์)

(วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

(ลงชื่อ) (ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป)

(นายปิยะพันธ์ เกิดมงคล)

(วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘)