

## ส่วนที่ ๒ ผลงานที่จะส่งประเมิน (เรียงลำดับตามความดีเด่นหรือความสำคัญ)

### ๑) ชื่อผลงาน

๑.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : การแก้ไขปัญหาการพังทลายของโครงสร้างชั้นทางของถนน สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M๖) เนื่องจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะและฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) ของสะพาน M๙-EB โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒

๑.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : การปรับแก้แบบการก่อสร้าง Transition Structure สะพาน M๙-EB ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างในสนาม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒

๑.๓) ผลงานลำดับที่ ๓ : การควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สะพาน M๙-EB โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒

### ๒) ระยะเวลาที่ดำเนินการ

๒.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : เมษายน ๒๕๖๕ – พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : มิถุนายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

๒.๓) ผลงานลำดับที่ ๓ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – พฤศจิกายน ๒๕๖๕

### ๓) สัดส่วนในการดำเนินการเกี่ยวกับผลงาน

- ผลงานลำดับที่ ๑ : ตนเองปฏิบัติ คิดเป็นสัดส่วน ๘๕ % รายละเอียดผลงาน คือ

- ตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้าง เสาเข็มและฐานราก และข้อจำกัดต่าง ๆ

- สํารวจสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงในสนาม เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างานว่า

สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบหรือไม่

- ตรวจสอบค่าระดับ และตำแหน่งเสาเข็มเจาะและตำแหน่งฐานราก ในสนาม

- รวบรวมปัญหาที่ติดขัด ในการก่อสร้าง

- ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา

- รวบรวมข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบ รูปแบบวิธีการก่อสร้าง

- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและวิธีการก่อสร้าง

รายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วม ในผลงาน	ลายมือชื่อ	สัดส่วนผลงาน ของผู้มีส่วนร่วม	ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
นายเจน พิยะเดช		๑๕ %	วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา

- ผลงานลำดับที่ ๒ : ตนเองปฏิบัติ คิดเป็นสัดส่วน ๘๕ % รายละเอียดผลงาน คือ
  - ตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้าง Transition Structure และข้อจำกัดต่างๆ
  - สำรวจสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงในสนาม เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างานว่าสามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบหรือไม่
  - ตรวจสอบตำแหน่งและค่าระดับต่างๆ ในสนาม ว่าสอดคล้องกับแบบก่อสร้างหรือไม่
  - รวบรวมปัญหาความไม่สอดคล้อง ระหว่างแบบก่อสร้างกับความสามารถที่จะก่อสร้างจริงในสนาม
  - ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
  - วิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือก
  - รวบรวมข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง
  - นำแบบที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเรียบร้อยแล้ว มาทำการก่อสร้างต่อไป

รายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วม ในผลงาน	ลายมือชื่อ	สัดส่วนผลงาน ของผู้มีส่วนร่วม	ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
นายเจน พิยะเดช		๑๕ %	แนะแนวทางการแก้ปัญหา

- ผลงานลำดับที่ ๓ : ตนเองปฏิบัติ คิดเป็นสัดส่วน ๘๕ % รายละเอียดผลงาน คือ
  - ศึกษาแบบก่อสร้าง รายการ สัญญา รายละเอียด ข้อกำหนด ของแบบคู่สัญญา
  - รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเสาเข็มเจาะ ในระหว่างการก่อสร้าง
  - สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างาน เพื่อวางแผนการก่อสร้าง
  - สำรวจตำแหน่ง ค่าระดับ หมดหลักฐาน จัดทำหมดหลักฐานชั่วคราว และตรวจสอบความถูกต้องของหมดหลักฐาน
  - ประชุมหารือกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำงาน
  - ควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะให้ได้ตามรูปแบบ

รายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วม ในผลงาน	ลายมือชื่อ	สัดส่วนผลงาน ของผู้มีส่วนร่วม	ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนร่วมในผลงาน
นายเจน พิยะเดช		๑๕ %	แนะนำวิธีการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

๔) ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (จำนวน ๑ เรื่อง)

เรื่อง การประยุกต์ใช้ Application (แอปพลิเคชัน) PWA Plus Life ในการตรวจสอบแนวท่อจ่าย  
น้ำประปา เบื้องต้น ในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)  (ผู้ขอรับการประเมิน)  
(นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์)  
(วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)  
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)  
(วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป)  
(นายสว่าง บุรณนนานุกิจ)  
(วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

หมายเหตุ คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผู้บังคับบัญชา  
ที่เหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มี  
คำรับรอง ๑ ระดับได้

## แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวคิด

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การแก้ไขปัญหาการพังทลายของโครงสร้างชั้นทางของถนน สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M๖) เนื่องจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะและฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) ของสะพาน M๙-EB โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒

### ๑. สรุปสาระสำคัญ

ในการก่อสร้างสะพาน M๙-EB เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก Prestressed Concrete I-Girder Roadway Width ๑๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๕ Span ยาว ๗๘๔.๐๐ เมตร โดยมี Crosshead Type เป็นแบบ Portal Frame ก่อสร้างเพื่อข้ามทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M๖)

จากการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างพบว่า ตำแหน่งเสาเข็ม และฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) อยู่ตรงเกาะกลางถนน M๖ ที่ได้ก่อสร้างผิวทางขาเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) และอยู่ในช่วง Bearing Unit ของสะพานที่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งคันทาง

การก่อสร้างฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) มีขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๒.๓๐ เมตร ซึ่งมีเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น ซึ่งอยู่ตรงเกาะกลางถนน ที่ก่อสร้าง Bearing Unit และคันทางแล้วนั้น ระดับ ตัดหัวเสาเข็ม และระดับฐานรากอยู่ต่ำกว่าระดับ Bearing Unit ในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะและฐานรากของสะพาน M๙-EB นั้น ต้องทำการสกัด รื้อถอน Bearing Unit บางส่วนออก และต้องหาวิธีการก่อสร้างและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างชั้นทางที่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๒. สรุปขั้นตอนการดำเนินการ

- ๒.๑) ตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้าง เสาเข็มและฐานราก และข้อจำกัดต่างๆ
- ๒.๒) ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงในสนาม เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างานว่าสามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบหรือไม่
- ๒.๓) ตรวจสอบค่าระดับ และตำแหน่งเสาเข็มเจาะ และตำแหน่งฐานรากในสนาม ว่าสามารถก่อสร้างได้หรือไม่
- ๒.๔) รวบรวมปัญหาที่ติดขัดในการก่อสร้าง
- ๒.๕) ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๖) พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
- ๒.๗) วิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือก
- ๒.๘) รวบรวมข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบรูปแบบวิธีการก่อสร้าง
- ๒.๙) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และวิธีการก่อสร้าง

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การแก้ไขปัญหาการพังทลายของโครงสร้างชั้นทางของถนน สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M๖) เนื่องจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะและฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) ของสะพาน M๙-EB โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒ (ต่อ)

### ๓. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ

ในงานก่อสร้าง ฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) Portal Frame (Pier ๑๗) ของสะพาน M๙-EB ในตำแหน่งที่อยู่ตรงเกาะกลางที่ก่อสร้างคั่นทางไปแล้ว ต้องขุดเปิดหน้าดินลึก ๓.๕๐ เมตร เพื่อที่จะไปสกัด Bearing Unit ออกจึงจะสามารถทำการเจาะเข็มเพื่อทำฐานรากได้ ในการขุดเปิดหน้าดินจะต้องทำระบบป้องกันการพังทลายของโครงสร้างชั้นทางที่ได้ก่อสร้างไปแล้วนั้น ไม่สามารถก่อสร้างกันการพังทลายของดินแบบ Sheet pile ได้เนื่องจากมี Bearing Unit ขวางอยู่ไม่สามารถ กัด Sheet pile

จึงใช้วิธีการจมบ่อคอนกรีต (Sink Caisson) ลงไปถึงระดับ Bearing Unit และทำการขุดเปิดหน้าดินเพื่อทำการรื้อสกัดพื้น Bearing Unit ออก แล้วทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น และทำการก่อสร้างฐานรากให้แล้วเสร็จ และขึ้นโครงสร้างในส่วนอื่นๆ ของสะพานต่อไปจนแล้วเสร็จ

### ๔. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

#### ๔.๑ เชิงปริมาณ

สามารถก่อสร้างฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) ของสะพาน M๙-EB ได้จำนวน ๑ ฐาน

#### ๔.๒ เชิงคุณภาพ

ก่อสร้างฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) ในตำแหน่งที่อยู่ตรงเกาะกลางของถนนที่ขึ้นโครงสร้างชั้นทางเรียบร้อยแล้ว โดยไม่เกิดการพังทลายของโครงสร้างชั้นทางที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว

### ๕. ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๕.๑) สามารถทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ และฐานราก Portal Frame (Pier ๑๗) ของสะพาน M๙-EB ได้

๕.๒) สามารถป้องกันการพังทลายของโครงสร้างชั้นทางเนื่องจากการก่อสร้าง สะพาน M๙-EB ได้

๕.๓) สามารถดำเนินการก่อสร้างสะพาน M๙-EB ในส่วนอื่นๆ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป

ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การปรับแก้แบบการก่อสร้าง Transition Structure สะพาน M๙-EB ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างในสนาม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒

### ๑. สรุปสาระสำคัญ

สะพาน M๙-EB เป็นก่อสร้างเพื่อข้ามทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M๖) เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก Prestressed Concrete I-Girder Roadway ๑๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๕ Span ยาว ๗๘๔.๐๐ เมตร แล้วต่อกับ Transition Structure และ Bearing Unit ตามลำดับ

จากแบบคู่สัญญางานก่อสร้าง Transition Structure ด้านปลายทางสะพาน M๙-EB นั้น มีขนาด ๓ ช่องจราจร ความกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ความสูงกำแพงด้านที่ติดกับ Abutment สูงไม่เกิน ๖.๐๐ เมตร และกำแพงด้านที่ติดกับ Bearing Unit สูงไม่เกิน ๓.๐๐ ม

แต่จากการสำรวจหน้างานพบว่า งานก่อสร้าง Transition Structure ความสูงกำแพง ด้านที่ติดกับ Abutment สูง ๖.๖๕ เมตร และกำแพงด้านที่ติดกับ Bearing Unit สูง ๔.๘๐๒ เมตร ซึ่งเกินกว่าที่ระบุไว้ในแบบคู่สัญญา

### ๒. สรุปขั้นตอนการดำเนินการ

- ๒.๑) ตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้าง Transition Structure และข้อจำกัดต่างๆ
- ๒.๒) สำรวจพื้นที่ก่อสร้างจริงในสนาม เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างานว่าสามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบหรือไม่
- ๒.๓) ตรวจสอบค่าระดับต่างๆ ในสนาม ว่าสอดคล้องกับแบบก่อสร้างหรือไม่
- ๒.๔) รวบรวมปัญหาความไม่สอดคล้อง ระหว่างแบบก่อสร้างกับความสามารถที่จะก่อสร้างจริงในสนาม
- ๒.๕) ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๖) พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
- ๒.๗) วิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือก
- ๒.๘) รวบรวมข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง
- ๒.๙) นำแบบที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเรียบร้อยแล้ว มาทำการก่อสร้างต่อไป

### ๓. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ

๓.๑) จากการตรวจสอบพบว่างานก่อสร้าง Transition Structure ที่ก่อสร้างต่อจากสะพาน M๙-EB เป็นโครงสร้างระบบ พื้น คาน ที่ถ่ายน้ำหนักลง กำแพงที่วางอยู่บนฐานรากเสาเข็มนั้น จากสภาพหน้างานความสูงกำแพง มีความสูงเกินกว่าที่ระบุไว้ในแบบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างกำแพงได้

๓.๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาดำเนินการด้วยการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างหรือจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยและข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น

ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การปรับแก้แบบการก่อสร้าง Transition Structure สะพาน M๙-EB ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างในสนาม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒ (ต่อ)

#### ๔. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

##### ๔.๑ เชิงปริมาณ

สามารถก่อสร้าง Transition Structure ที่ก่อสร้างต่อจากสะพาน M๙-EB ได้จำนวน ๑ แห่ง

##### ๔.๒ เชิงคุณภาพ

โครงสร้าง Transition Structure ที่ก่อสร้างนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

#### ๕. ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๕.๑) สามารถก่อสร้าง Transition Structure ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงตามที่ได้ออกแบบไว้

๕.๒) สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้

๕.๓) สามารถดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ และสามารถเปิดใช้งาน

ชื่อผลงานลำดับที่ ๓ การควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สะพาน M๙-EB โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒

#### ๑. สรุปสาระสำคัญ

เสาเข็มเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมาก ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างสะพานที่ช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการรับและถ่ายเทน้ำหนัก ที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักจากฐานรากแล้วกระจายน้ำหนักไปยังชั้นดิน ซึ่งการก่อสร้างสะพาน M๙-EB โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒ นั้น ได้กำหนดชนิดของฐานรากให้เป็นแบบฐานรากเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 118 ต้น

เพื่อให้งานก่อสร้างเสาเข็มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม หลักวิศวกรรม และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเสาเข็มในระหว่างทำการก่อสร้าง อาทิเช่น การพังทลายของดินในหลุมเจาะ ความแข็งแรงของเสาเข็ม ความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็ม ดังนั้นผู้ควบคุมงานจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ รวมถึงการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างนั้น

#### ๒. สรุปขั้นตอนการดำเนินการ

- ๒.๑) ศึกษาแบบก่อสร้าง รายการ สัญญา รายละเอียด ข้อกำหนด ของแบบคู่สัญญา
- ๒.๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเสาเข็มเจาะ ในระหว่างทำการก่อสร้าง
- ๒.๓) สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างาน เพื่อวางแผนการก่อสร้าง
- ๒.๔) สำรวจตำแหน่ง ค่าระดับ หมุดหลักฐาน จัดทำหมุดหลักฐานชั่วคราว และตรวจสอบความถูกต้องของหมุดหลักฐาน
- ๒.๕) เจาะสำรวจดิน (Soil Boring Log)
- ๒.๖) นำข้อมูลผลการเจาะสำรวจดิน มาพิจารณา กำหนดความยาวเสาเข็ม
- ๒.๗) ประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำงาน
- ๒.๘) ควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะให้ได้ตามรูปแบบ
- ๒.๙) ควบคุมการทดสอบเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ชื่อผลงานลำดับที่ ๓ การควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ สะพาน M๙-EB โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๓๙๐๑ สายทางคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๒ (ต่อ)

### ๓. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ

๓.๑) การควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกให้ได้คุณภาพ ต้องใช้องค์ความรู้หลายอย่าง ในการควบคุมงาน อาทิเช่น

- ความรู้ทางด้านการสำรวจ (Surveying) ในการหาตำแหน่งเสาเข็ม
- ความรู้ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) และ วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) ในการวิเคราะห์ค่าคุณสมบัติของชั้นดิน และการกำหนดความยาวเสาเข็มให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย

- ความรู้ทางด้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นเหล็กที่ใช้เสริมในตัวเสาเข็ม หรือตัวคอนกรีตเองไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตสด หรือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วพร้อมรับกำลัง

- ความรู้ในเรื่องการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียก ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการพังทลายของหลุมเจาะโดยใช้สารละลายเบนโทไนท์ (Bentonite Slurry) และการเทคอนกรีตใต้น้ำด้วยท่อเทคอนกรีต (Tremie Pipe)

๓.๒) นอกจากความรู้ที่ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกแล้ว ยังต้องมีความรู้ในเรื่องของการทดสอบเสาเข็มในแบบต่างๆ อีกด้วย อาทิเช่น

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะโดยวิธีทางสถิตยศาสตร์ (Static Pile Load Test)

- การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะโดยวิธีทางพลศาสตร์ (Dynamic Load Test)

- การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Integrity Test) เป็นต้น

### ๔. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

#### ๔.๑ เชิงปริมาณ

สามารถก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ต้น และสามารถก่อสร้างสะพาน M๙-EB ได้ต่อไป

#### ๔.๒ เชิงคุณภาพ

จากการทดสอบเสาเข็ม สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามข้อกำหนด ทำให้ฐานรากของสะพานมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้

### ๕. ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๕.๑) สามารถก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่รับน้ำหนักจากโครงสร้างสะพาน ถ้าย้ำน้ำหนักไปยังดินได้อย่างปลอดภัย

๕.๒) สามารถก่อสร้างฐานราก และโครงสร้างส่วนอื่นๆ ของสะพานได้ตามแผนต่อไป

## ชื่อข้อเสนอแนวคิด

เรื่อง การประยุกต์ใช้ Application (แอปพลิเคชัน) PWA Plus Life ในการตรวจสอบแนวท่อจ่ายน้ำประปา เบื้องต้น ในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง

### ๑. สรุปหลักการและเหตุผล

ปัญหาอย่างหนึ่งที่มีมักจะเจอคู่กับงานก่อสร้าง คือ สาธารณูปโภค ใต้ดินที่เรามองไม่เห็น อาทิเช่น ท่อประปา สายไฟฟ้าใต้ดิน แนวท่อส่งก๊าซ หรือท่อส่งน้ำมัน และบ่อยครั้ง เมื่อทำการก่อสร้างที่มีการขุดเปิดหน้าดิน หรือขุดเจาะใต้ดินแล้วโดนหรือตัดขาด ระบบสาธารณูปโภค ที่ฝังอยู่ใต้ดิน ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค และก่อให้เกิดเดือดร้อนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกตัดขาดจากสาธารณูปโภคนั้น

แนวท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคที่ฝังอยู่ใต้ดิน และมักจะเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างที่มีการขุดหรือเจาะดิน ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอาคาร, ถนน, สะพาน หรือโครงสร้างอื่นๆ ทำให้เสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ความเสียหายที่เกิดขึ้น

### ๒. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

#### ๒.๑ บทวิเคราะห์

หากเราสามารถรู้ข้อมูลแนวท่อประปาได้ก่อน ที่จะทำให้การก่อสร้างขุดเปิดหน้าดินหรือขุดเจาะใต้ดิน เราสามารถที่จะวางแผนการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแนวท่อประปานั้น ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวท่อประปาได้

#### ๒.๒ แนวความคิด

ผู้ขอรับการประเมินจึงขอเสนอแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน PWA Plus Life ของการประปาส่วนภูมิภาค มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบหาแนวท่อจ่ายน้ำประปา เบื้องต้น ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่ามีแนวท่อจ่ายประปาผ่านพื้นที่ที่จะก่อสร้างหรือไม่ จะได้วางแผนการก่อสร้างหรือติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่ววางแผนการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากขาดการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และสามารถทำงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ๒.๓ ข้อเสนอ

โดยนำ แอปพลิเคชัน PWA Plus Life ของการประปาส่วนภูมิภาค มีทั้งระบบในปฏิบัติการ windows ในคอมพิวเตอร์ และระบบในปฏิบัติการ ios, Android ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถดาวน์โหลดฟรี ใน App Store หรือใน Google Play ได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ขอรับการประเมินเห็นว่า แอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถลดขั้นตอนในการทำงานได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบหาแนวท่อจ่ายน้ำประปาเบื้องต้นได้ทันที ที่หน้างาน

## ๒.๔ ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

ตำแหน่งแนวท่อประปาที่ได้จาก แอปพลิเคชัน PWA Plus Life นั้นเป็นตำแหน่งโดยประมาณ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้

ซึ่งหากเราตรวจสอบแล้วพบว่า มีแนวท่อการจ่ายน้ำของประปาส่วนภูมิภาคผ่านบริเวณการก่อสร้างให้ติดต่อประสานงานการประปาส่วนภูมิภาคในเขตนั้น มาชี้จุดให้ชัดเจนต่อไป

## ๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑) มีเครื่องมือในการตรวจสอบหาแนวท่อจ่ายน้ำประปาเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการขุดเปิดหน้าดินหรือขุดเจาะใต้ดินเพื่อทำการก่อสร้างได้

๓.๒) สามารถเห็นภาพรวมของแนวท่อจ่ายน้ำประปาที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างได้ตลอดทั้งโครงการ

## ๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔.๑) สามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งแนวท่อจ่ายน้ำประปาได้เร็วกว่า การรอประสานงานงานจากการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรง

๔.๒) ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของท่อจ่ายน้ำประปาจากงานก่อสร้าง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)  (ผู้ขอรับการประเมิน)  
 (นายณพงษ์ธร ลิขิตศรีไพบูลย์)  
 (วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)  
 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์)  
 (วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป)  
 (นายสว่าง บุรณธนานุกิจ)  
 (วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)